

Montáž nerezového izolovaného komínu

1, V první fázi si připravíme otvory pro průchod komínového tělesa, v případě umístění na fasádu (venkovní komín) si připravíme otvor do zdi kde potřebujeme projít stěnou ven. Otvor vybouráme cca o 30 mm (x2 = 60 mm) větší než je venkovní průměr roury.

Příklad : komín vnitřní průměr 180mm, tl. izolace 25 mm – venkovní průměr celkem 230 mm + 60 mm t.j. = 290 – 300 mm).

Prostor mezi rourou a zdivem důkladně vyplníme měkký izolační minerální vlnou, kterou do prostoru vtlačíme podle potřeby, tak aby otvor dokonale těsnil. Izolaci můžeme do otvoru vsunout buď zároveň s dílem který prochází přes stěnu, nebo ji vsuneme do mezery až po vložení tohoto dílu. Pro utěsnění tohoto prostoru není vhodná Polyuretanová pěna, ani klasická ani protipožární.

2, Složíme si základní spodní set : většinou - kondenzační jímka s kotvíci deskou, dvírkový díl, odbočka – T kus, následně si změříme střed odbočky (T-kusu) a spodního nosného plechu na kondenzační jímce.

Zaměříme střed vybouraného otvoru ve stěně pomocí vodováhy a metru a naznačíme si kříž kolem otvoru (svisle i vodorovně) od vyznačených čar odečteme výšku, kterou jsme naměřili na sestavě, tím dosáhneme výšku pro umístění nosných stěnových konzolí.

Změříme si také osu děr na nosném plechu a tento rozměr přeneseme opět na stěnu, tím máme polohu kde umístíme nosné konzoly. Všechny tyto úkony je potřebné provádět pomocí vodováhy, tak aby vše přesně sedělo jak svisle tak i vodorovně.

3, Konzoly umísťujeme drážkou nahoru, drážky souži pro ukotvení kondenzační jímky pomocí speciálních podložek a šroubu, v teto drážce je možné také posouvat celé komínové těleso, podle toho jaký odstup od stěny potřebujeme. Otvory pro kotvení je potřebné udělat přesně, tak aby seděla rozteč děr v plechu a taky aby levá i pravá konzola byla v úplné rovině, podle vodováhy.

Nosné konzoly, kotvíme buď pomocí vrutů a hmoždin, nebo chemické malty a závitových tyčí, výběr způsobu kotvení je vždy na montážníkovi podle typu zdiva. Kotvení je potřebné provést kvalitně, a precizně tak aby konzoly po dotažení šroubu perfektně držely a byly rovné ve všech směrech, jedná se o statický základ pro celé komínové těleso. Kotevní šrouby pro upevnění nosných konzolí do stěny nejsou součástí dodávky a je potřebné je zakoupit samostatně podle typu zdiva.

4, Na spodní sestavu (kondenz. jímka, dvírkový díl, odbočka) nasadíme stahovací objímky (spony) a dotáhneme šrouby, spojovací spony musí sedět přesně ve spoji tak aby bylo možné dotáhnout šrouby. Šrouby na sponách dotahujeme na více krát a vždy sponu jemně poklepeme třeba gumovým kladívkem, tím si spona lépe sedne a šrouby se lehceji dotahují. Po dotažení spony by měla být mezera mezi dotahovanými plochami cca 3-5 mm. Dále nasadíme na T-kus také prodlužovací díl, který bude umístěný ve stěně a také krycí manžetu (plech pro překrytí mezery mezi zdivem a rourou. V případě že spona vychází do zdiva je potřebné ji nasadit a dotáhnout ještě před nasunutím roury do zdiva, pak by již nebylo možné toto provést.

5, Celý tento smontovaný modul posadíme na nosné konzoly a pomocí šroubů a čtvercových podložek se závitem přitáhneme k nosným konzolám, nedotahujeme úplně, jenom tak aby modul bezpečně seděl na konzolách ale aby bylo možné s ním ještě pohybovat - posouvat.

6, Pokračujeme v postupném nasazování jednotlivých dílů (rour) na sebe a vždy každý díl stáhneme sponou dle předchozího návodu. Pomocí vodováhy neustále zjišťujeme svislost. V místě kde bude umístěn další kotevní prvek (konzola s objímkou – kotvíci lůžko) je potřebné toto nejdříve vyměřit a ukotvit, vyměření provedeme opět pomocí metru a vodováhy. Konzolu osadíme a ukotvíme také pomocí kotevních vrutů a hmoždin, nebo chemické malty a závitových tyčí tak aby byla zajištěná maximální pevnost. Toto kotvíci lůžko by mělo být v rozmezí cca 2 – 2,5 m od sebe, poslední lůžko by se mělo osadit co nejvíce střechy, tak aby nadstřešní část byla pevná a odolná vůči větru. Jako poslední díl osadíme kónické ukončení komínu, popřípadě nasadíme ještě stříšku. Následně provedeme poslední kontrolu dotažených šroubů na konzolách a sponách, dotáhneme případně nedotažené šrouby. Po změření svislosti pomocí vodováhy dotáhneme také šrouby na nastavovacích konzolách a nosném plechu kondenzační jímky. Z vnitřní strany vybouraného tvoru opět nasadíme krycí manžetu a čelovou sponu – zakrytí izolace, krycí manžety přilepíme na stěnu i fasádu pomocí silikonového tmelu, tak aby těsně doléhaly na rouru i stěnu.

7, Po ukončení montáže je dobré celý lesklý povrch komínu vyčistit a utřít vlhkým hadrem namočeným např. ve vodě se saponátem. Důležité je odstranit hlavně prach a také mastné skvrny které na povrchu ulpěly během montáže. Tím si zajistíme že povrch bude krásně lesklý a hladký bez nevhledných skvrn a prachu. www.kominy1.cz